


龍郷小学校区(点検箇所1:安木屋場)



見通しがよい道路ではあるが、車がスピードを出して通るため、トンネル出口や横断歩道付近に「横断歩道近し」や「スピード落とせ」等の路面標示で注意喚起してほしい。



【対策結果】

トンネル出口に「スピード落とせ」の路面標示

龍郷小学校区(点検箇所2:久場)



見通しが悪く、スピードを出して通る車やダンプ等大型車両の通行も多いため、「スピード落とせ」等の路面標示で注意喚起してほしい。



【対策結果】
西郷松本舗前に「スピード落とせ」の路面標示

龍郷小学校区(点検箇所2:久場)




見通しが悪く、スピードを出して通る車やダンプ等大型車両の通行も多いため、「スピード落とせ」等の路面標示で注意喚起してほしい。



龍瀨小学校区(点検箇所3:瀨留)



直線道路が続き、登校時の時間帯はスピードを出す車両も多いため、注意喚起の目立つ看板設置や路面標示等を検討してほしい。



【対策結果】

速度規制(40 キロ)標識設置
センターライン及び路側帯の塗り直し
ソテツ撤去

赤徳小中学校区(点検箇所4:赤尾木)



見通しが悪く、児童が右側通行するとさらに危険であるため対策をしてほしい。




赤徳小中学校区(点検箇所5:赤尾木)




見通しが悪く、危険であるため「止まれ」や「一時停止」等の対策をしてほしい。




赤徳小中学校区(点検箇所6:手広)



手広集落からの朝の通学時は自動車の往来が多く、農道方向から一時停止をしないドライバーもいるため、グリーンベルトの設置を検討してほしい。グリーンベルトの設置により、ドライバーへの注意喚起及びスクールゾーンであることを意識させたい。



大勝小学校区(点検箇所7:大勝)



国道 58 号線で交通量が非常に多く、加世間又方向やユーミーマンション側からの児童もいるため押しボタン式の信号機を設置してほしい。

大勝小学校区(点検箇所8:大勝)



高いブロック塀があり危険である。
国道 58 号線側から通学する児童は危険

【対策結果】
枝木伐採済み
今後も必要に応じて対応

大勝小学校区(点検箇所9:大勝)



見通しが悪く、登校時、保育所送迎車が停車しているときは更に危険である。
保育所側に停車していると、右側から車両が通るため、児童の危険が増す。

【対策結果】

送迎時のルールについて、
注意喚起対応済み

大勝小学校区(点検箇所 10:大勝)



歩道がなく、道幅も狭いため危険である。

両方から車両が通行する際は、離合できないため片方の車両が停止し、譲り合っている。



【対策結果】
ガードポール増設
グリーンベルト設置