

龍郷町通学路の要対策箇所一覧

【龍郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果
1	県道名瀬龍郷線	龍郷町安木屋場	トンネル出口からの直線をスピード出す車両が多く危険	①トンネル出口付近に「スピード落とせ」路面標示を検討 ②スクールバス停車位置の変更（横断歩道前の一時停止線で止まっているため） ③スクールバス停車位置を集落内へ変更が可能か検討 ④スクールバス停車時の追い越しの注意啓発	①大島支庁 ②③町教委 ④警察署	①対策済 ②③バス会社より困難回答 ④対策済
2	県道名瀬龍郷線	龍郷町久場	カーブ付近は見通しが悪いが、スピード出す車両も多く危険	①両方向からの「スピード落とせ」路面標示の検討 ②横断歩道は設置場所も含め今後も検討 ③看板設置の検討	①大島支庁 ②警察署 ③学校・PTA	①対策済 ②検討中

【龍瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果
3	県道名瀬龍郷線	龍郷町瀬留	直線が続き、スピード出す車両が多く危険	①速度規制（40キロ）の標識設置を検討 ②ダイヤモンド（横断歩道）の塗り直し ③歩道側の花壇が見づらいため、ソテツ撤去	①②警察署 ③大島支庁	①対策済 ②中央線・歩道線塗り直し ③対策済

【赤徳小中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果
4	町道赤尾木金久線 町道赤尾木中通り線	龍郷町赤尾木	見通しが悪く、特に児童が右側通行すると更に危険	①現在のカーブミラーの鏡面 600Φから 800Φへ大きさを変更し視界を確保する。	①町総務課	①対策済 ミラー拡大
5	町道赤尾木中金久線 町道赤尾木中通り線	龍郷町赤尾木	白線もなく、見通しも悪いため危険	①国道方向から海岸方向の直線に「徐行」路面標示を検討	①町建設課	①対策済

6	町道根原加世間線	龍郷町赤尾木（手広）	国道側や農道側から来る車両が多く危険	①グリーンベルト設置及びガードレール設置を検討 ②農道側一時停止線の塗り直し	①町建設課 ②警察署	①対策済 ②対策済
---	----------	------------	--------------------	---	---------------	--------------

【大勝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策結果
7	国道 58 号線	龍郷町大勝	交通量が多く、信号機がないため危険	①現状では児童生徒の横断者が少なく、交通の円滑化の観点から設置は困難。ただし、今後近隣住民の増加により児童生徒の通行量次第では再度設置検討を行う。	①警察署	①現時点設置困難
8	町道大勝半田線	龍郷町大勝	高いブロック塀があり危険	①ブロック撤去については個人所有であり困難。ただし、ブロックからはみ出した枝木伐採に関しては町側で対応可能。	①町建設課	①今後も必要に応じて対応
9	町道当原 1 号線	龍郷町大勝	保育所前は送迎車も多く、見通しも悪いため危険	①送迎時のルールについて、保護者への注意喚起を行う。また、送迎時の導線も 1 方向で可能な限りお願いを行う。 ②今後、保育所向かいの町営住宅跡地になった場合、保護者送迎用駐車ゾーン設置の検討（時期未定）	①町教委から町子ども子育て応援へ依頼 ②町建設課	①対策済 ②引き続き検討
10	県道戸口大勝線	龍郷町大勝	歩道がなく道幅も狭いため危険	①現状では道路拡幅の予定はなし。ガードポール増設を検討し注意喚起を行う。	①大島支庁	①対策済 ポール増設・グリーンベルト設置