

龍郷町通学路の要対策箇所一覧

【龍郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策結果
1	町道龍郷前平線	龍郷町龍郷	ガードレールが錆びている	－	補修を検討	町建設課	対応済

【龍瀬小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	対策結果
2	県道名瀬龍郷線	龍郷町瀬留	左側通行の場合、狭窄部や駐車車両が有り危険。右側通行の場合、道路を横断しなければならない。	－	①狭窄部の解消を検討 ②横断歩道の設置検討	①大島支庁 ②警察	①現時点困難 ②現時点困難
3	県道名瀬龍郷線	龍郷町瀬留	スピードを出す車両が多く、カーブになり見通しが悪い。		①街路樹の伐採を実施する。 ②「スピード落とせ」の路面標示検討 ③横断歩道の設置検討	①②大島支庁 ③警察	①②対策済 ③現時点困難