

## 龍瀬小学校区（点検番号1・2）




瀬留バス停（役場方向行）が、横断歩道よりやや手前に設置されており、通学時間帯に中学生スクールバスが停車する際に左右の確認ができない。



道路端や空き地の草が茂っており、児童の高さまで達しているところや、植栽が伸びて歩道にはみ出している。

## 赤徳小学校区（点検番号：3・4・5・6）



### 【対策結果】

学校 PTA で看板の設置ができないか確認。

交通量が多く、観光客も増えており学校の近くで通学路だとわかる看板やスクールゾーンの設置を希望。



### 【対策結果】

路面標示(スピード落とせ)を実施済。

カーブで見通しが悪い。レンタカーの増加。



**【対策結果】**  
現在道路改良工事で対策中。

学校から芦徳方面の道路。車幅が狭く、歩道がない。



**【対策結果】**  
横断歩道設置は困難。

児童や集落の人が歩道側に渡れるように横断歩道の設置と縁石の除去

## 龍郷小学校区（点検番号：7・8）



県道から龍郷小へ左折してすぐ、左側山の斜面から、大きめな石が落ちている。



ガジュマルの枝の伐採。

## 戸口小学校区（点検番号：9）



**【要望】** 歩道を設置。

## 大勝小学校区（点検番号：10・11）



ブロック塀が高く、ひびもあり危険。



加世間又の奥に、舗装されていない箇所があり雨天時危険。