

令和3年度龍郷町通学路の要対策箇所一覧

【龍瀬小学校】

番号	通学路	路線名	箇所名 ・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定)	令和3年度 点検における 小学校番号
1	通学路	県道名瀬龍郷線	龍郷町瀬留	駐車車両や車の出入りが多く危険。	・外側線の引き直しの検討 ・ダイヤモンドの引き直しの検討	大島支庁 警察署	令和4年度	龍瀬小学校1
2	通学路	県道名瀬龍郷線	龍郷町瀬留	歩道の防護柵が腐食し、危険。	・防護柵の修繕の検討	大島支庁	令和4年度	龍瀬小学校2

【大勝小学校】

番号	通学路	路線名	箇所名 ・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定)	令和3年度 点検における 小学校番号
3	通学路	県道戸口大勝線 町道大勝本茶線 町道当原1号線	龍郷町大勝	三方向から車が来ることもあり、見通しも悪く危険。	・点滅信号の撤去及び一時停止線 標示検討 ・外側線の検討 ・町道で減速路面標示を検討	警察署 大島支庁 龍郷町	令和4年度	大勝小学校2
4	通学路	国道58号線	龍郷町大勝	歩道の防護柵が腐食し、危険。	・防護柵の修繕を検討	大島支庁	令和4年度	大勝小学校3

【戸口小学校】

番号	通学路	路線名	箇所名 ・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定)	令和3年度 点検における 小学校番号
5	通学路	県道戸口大勝線	龍郷町戸口	道幅が狭く、ガードレールもなく危険。	・路側帯のカラー舗装の検討	大島支庁	令和4年度	戸口小学校1